


# Перепрошивка сканеров МойPOS ( MSC-6617 W2D)

1. Установите драйвер USB-COM ( Win8 и Win10 не требуется установка)



2. Отсканируйте этот штрих код, что бы сканер не засыпал 5 мин:




3. Отсканируйте последовательно




4. Включите сканер, нажмите курок и подключите кабелем к ПК (USB-B)

5. Запустите файл  2D Scanner update--:

1




Отсканируйте QR код, укажите COM, который присвоился в диспетчере устройств, как в примере ниже



в нашем случае COM32

(Осторожно, не отключайте сканер во время прошивки)

6. При удачной прошивке выйдет данное сообщение, после чего сканер перезагрузится



7. После прошивки отсканируйте данный штрих код

